


改善箇所説明図



不具合の内容

クレーン作業中に使用する灯火（白色、300cd以上）において、運転者席で点灯状態を確認する装置が備えられていない。

改善の内容

全車両、運転者席で点灯を確認できる装置（パイロットランプ）を取付ける。

識別：外観上、点灯状態を確認できる装置（パイロットランプ）の有無にて容易に識別が可能のため、特別な識別の追加は行わない。